

CZ POHYBOVÉ ČIDLO INFRAČERVENÉ typ LX20

Infračervené pohybové čidlo k automatickému spinaniu svietidiel vo vnútornom prostredí. Čidlo reaguje na teplo pohybujúcich sa osôb v detektívnom poli. Pripojenie záručené je po narušení detektívneho pole automaticky zapne na nastavenou dobu.

Technické parametre

Napájanie:	230 V~, 50 Hz	Maximálni záťah:	1200 W
Doba senuptu:	min. 5 s, max. 6 min ± 1 min	Detectívny úhel:	360 ° (na strepe), 120 ° (na stene)
Citlivosť na svetlo:	< 10 lux - denné svetlo (nastaviteľné)	Detectívny dosah:	6 m (< 24 ° C)
Prevádzková teplota:	- 20 °C + 40 °C	Relatívna vlhkosť prostredia:	< 93 %
Instalačná výška:	2 m - 4 m	Detectívna pohybová rýchlosť:	0.6 - 1.5 m/s
Spotreba:	0.5 W (v pohotovostnom stavu 0,1 W)		

Instalácia a zapojenie

Instaláciu môže provádzať pouze osoba s príslušnou kvalifikáciu.

1. Vyberte vhodné miesto, nejlepšie například hladou plochu do výšky max. 4 m, kde činnosť čidla nebude ovlivňovať pŕime proudenie teplého vzduchu (napr. od topidla), slnečné žiareni alebo jiné rušivé vlivy. (obr. 1)
2. Sejmajte zadní kryt čidla (obr. 2)
3. Vypnite hlavný prívod el. energie, pripojte vodiče dle schématu (obr. 3) a potom pripojte čidlo na strop.
4. Nastavte požadované parametre PIR čidla prepínačom, umiestňom na bočku PIR čidla.
5. Po instalácii otestujte všetky funkcie a uistite sa o správnom nastavení.

Uvedenie do provozu

Preprináča umiestnený na boku PIR čidla lze nastavit do těchto položek:

Položka 1: PIR čidlo pracuje ve dne i v noci. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka zelená, po cca 5-10 s se zapne připojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde po cca 5-10 sekundách od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí zeleně).

Položka 2: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolného svetla menším jak 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka zelená, po narušení detektívneho pole se zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde po cca 5-10 sekundách od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí zeleně).

Položka 3: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolného svetla menším jak 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka zelená, po narušení detektívneho pole se zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde po cca 2 minuty ± 30 sekund od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí zeleně).

Položka 4: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolného svetla menším jak 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka zelená, po narušení detektívneho pole se zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde za cca 6 ± 1 minuty od doby, kdy čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí zeleně).

SK INFRAČERVENÉ POHYBOVÉ ČIDLO typ LX 20

Infračervené pohybové čidlo slúži k automatickému spinaniu svietidiel vo vnútornom priestore. Čidlo reaguje na teplo pohybujúcich sa osôb v detektívnom poli. Pripojenie záručené je po narušení detektívneho pole automaticky zapne na nastavenou dobu.

Technické parametre

Napájanie:	230 V~, 50 Hz	Maximálna záťah:	1200 W
Doba zopnutia:	min. 5 s, max. 6 min ± 1 min	Detectívny úhol:	360 ° (na strepe), 120 ° (na stene)
Citlivosť na svetlo:	< 10 lux - denné svetlo (nastaviteľné)	Detectívny dosah:	6 m (< 24 ° C)
Prevádzková teplota:	- 20 °C + 40 °C	Relatívna vlhkosť prostredia:	< 93 %
Instalačná výška:	2 m - 4 m	Detectívna pohybová rýchlosť:	0.6 - 1.5 m/s
Spotreba:	0.5 W (v pohotovostnom stave 0,1 W)		

Instalácia a zapojenie

Instaláciu môže vykonávať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.

1. Čidlo umiestnite na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvňovať priame prúdenie teplého vzduchu (napr. od kúrenia), slnečné žiareni a iné rušivé vlivy. Vyberte vhodné miesto, najlepšie napriek stráženiu plochu do výšky max. 4 m. (obr. 1)
2. Zložte zadný kryt čidla (obr. 2)
3. Vypnite hlavný prívod el. energie, pripojte vodiče podľa schématu a potom pripojte čidlo na strop. (viď obr. 3).
4. Nastavte požadované parametre PIR čidla prepínačom, umiestneným na boku PIR čidla.
5. Po instalácii otestujte všetky funkcie a uistite sa o správnom nastavení.

Uvedenie do prevádzky

Preprináča umiestnený na boku PIR čidla lze nastaviť do těchto položek:

Položka 1: PIR čidlo pracuje ve dne i v noci. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka na zeleno, po cca 5-10 s se zapne připojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde po cca 5 - 30 s od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí zeleně).

Položka 2: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolného svetla menším ako 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka na zeleno, po narušení detektívneho pole sa zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit oranžově. K automatickému vypnutí dojde za cca 30 s od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí na zeleno).

Položka 3: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolitého svetla menším ako 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka na zeleno, po narušení detektívneho pole sa zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit na oranžovo. K automatickému vypnutí dojde za cca 2 minuty ± 30 sekund od doby, kdy PIR čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí na zeleno).

Položka 4: PIR čidlo pracuje pri intenzite okolitého svetla menším ako 10 Lux. Po připojení k napájecí sítí svítí LED kontrolka na zeleno, po narušení detektívneho pole sa zapne pripojený spotřebič (svítidlo) a LED kontrolka začne svítit na oranžovo. K automatickému vypnutí dojde za 6 ± 1 minuty od doby, kdy čidlo nezaznamená žádny pohyb (LED kontrolka opět svítí na zeleno).

GB INFRARED MOTION SENSOR, LX 20 type

Due to infrared motion sensor, internal or external lights can be switched on automatically. The sensor responds to the heat of persons moving within the detection area. The connected device is switched on automatically for the set period as soon as the detection field is entered.

Technical parameters

Power supply:	230V~, 50Hz	Maximum load:	1200W
Period of being switched on: min. 5 s, max. 6 min ± 1 min		Detection angle:	360 ° (on the ceiling), 120 ° (on the wall)
Sensitivity to light: < 10 lux - daily light (adjustable)		Detection range:	6 m (< 24 ° C)
Operation temperature: - 20 °C + 40 °C		Relative ambient humidity:	< 93 %
Installation height: 2m - 4m		Detection motion speed:	0.6 - 1.5 m/s
Consumption: 0.5W (in stand-by mode 0.1W)			

Installation and connection

The device can be installed by a professional only.

1. Select the place where the sensor is to be located, where its activity shall not be disturbed by adverse influence as e.g. direct thermal flow (e.g. heating) or sunshine. The position of the sensor should be selected across the guarded area at the height max.4 meters (ref.to pic.1)
2. Remove the rear sensor cover (pic.2)
3. Turn off the main power supply, connect the conductors according to the connection diagram and then attach the sensor to the ceiling (ref.to pic.3)
4. Set the required PIR parameters of the sensor by the switch located on the side of the PIR sensor.
5. After installation test all the modes and check the correct setting.

Putting into operation

The switch located on the side of PIR sensor can be set to the following positions:

- Position 1:** PIR sensor operates during both day and night. When connected to the power supply, the LED control light is green, after approx. 5-10 seconds the connected appliance (light) is turned on and the LED control light becomes orange. It turns off automatically in approx. 5 - 30 sec. as from the last motion detection by PIR sensor (the LED control light becomes green again).
- Position 2:** PIR sensor operates when the ambient light intensity is smaller than 10 Lux. When connected to the power supply, the control light is green. When the detection area is entered, the connected appliance (light) turns on and the LED control light becomes orange. It turns off automatically in approx. 30 sec. as from the last motion detection by PIR sensor (the LED control light is green again).
- Position 3:** PIR sensor operates when the intensity of the ambient light fails to reach 10 Lux. When connected to the power supply the LED control light is green. When the detection area is entered, the connected appliance (light) turns on and the LED control light becomes orange. It turns off automatically in approx. 2 minutes ± 30 seconds as from the last motion detection by PIR sensor (the LED control light becomes green again).
- Position 4:** PIR sensor operates when the intensity of the ambient light fail to reach 10 Lux. When connected to the power supply the LED control light is green. When the detection area is entered, the connected appliance (light) turns on and the LED control light becomes orange. It turns off automatically in approx. 6 ± 1 minutes as from the last motion detection by PIR sensor (the LED control light becomes green again).

D Infrarot- Bewegungssensor, typ LX 20

Infrarot- Bewegungssensor dient zum automatischen Einschalten der Beleuchtung im Innern. Der Sensor reagiert auf Wärme der sich im Detektionsfeld bewegenden Personen. Die angeschlossene Einrichtung schaltet nach Änderungen im Detektionsfeld für die eingestellte Zeitspanne automatisch ein.

Technische Parameter

Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz	Höchstbelastung:	1200 W
Einschaltzeit:	min. 5 s, max. 6 min ± 1 min	Erfassungswinkel:	360 °(anderDecke), 120°(anderWand)
Lichtempfindlichkeit:	< 10 Lux - Tageslicht (einstellbar)	Detectionsreichweite:	6 m (< 24 ° C)
Betriebstemperatur:	- 20 °C + 40 °C	Relative Feuchtigkeit der Umgebung:	< 93 %
Installationshöhe:	2 m - 4 m		
Detectionsbewegungsgeschwindigkeit:	0.6 - 1.5 m/s		
Verbrauch:	0.5 W (im Betriebsbereichen Zustand 0,1W)		

Installation und Anschluss

Die Installation kann nur eine Person mit entsprechender Qualifikation durchführen.

1. Installieren Sie den Sensor auf einer geeigneten Stelle, wo dessen Tätigkeit nicht durch direkte Wärmequelle (z.B. vom Heizkörper), durch Sonnenstrahlen und andere Störinflüsse beeinflusst wird. Wählen Sie eine geeignete Stelle, am besten quer zu Ihrer Überwachungszone in die Höhe max. 4 m (Abb.1).
2. Nehmen Sie den hinteren Teil der Sensorenabdeckung ab (Abb.2).
3. Schalten Sie den Hauptschalter der Stromzuleitung aus, schließen Sie die Stromleiter nach Abbildung an und befestigen Sie den Sensor an die Decke (siehe Abb. 3).
4. Stellen Sie die entsprechenden Parameter des PIR-Sensors mit dem Umschalter an der Seite des PIR-Sensors ein.
5. Kontrollieren Sie nach der Installation alle Funktionen und die richtige Einstellung.

Inbetriebnahme

Der Umschalter an Seite des PIR-Sensors kann in folgende Positionen eingestellt werden:

Position 1: PIR-Sensor arbeitet bei Tag und Nacht. Nach Anchluss an das Stromnetz leuchtet die LED Kontrollleuchte grün, nach ca. 5 - 10 s schaltet der angeschlossene Verbraucher (Beleuchtung) ein und die LED Kontrollleuchte beginnt orange zu leuchten. Zum automatischen Ausschalten kommt es in ca. 5 - 30 s, wenn der PIR-Sensor keine Bewegung registriert (die LED Kontrollleuchte leuchtet wieder grün).

Position 2: PIR-Sensor arbeitet bei der Umgebungshelligkeit kleiner als 10 Lux. Nach Anchluss an das Stromnetz leuchtet die LED Kontrollleuchte grün, nach Störung des Detektionsfelds schaltet der angeschlossene Verbraucher (Beleuchtung) ein und die LED Kontrollleuchte beginnt orange zu leuchten. Zum automatischen Ausschalten kommt es in ca. 30 s, wenn der PIR-Sensor keine Bewegung registriert (die LED Kontrollleuchte leuchtet wieder grün).

Position 3: PIR-Sensor arbeitet bei der Umgebungshelligkeit kleiner als 10 Lux. Nach Anchluss an das Stromnetz leuchtet die LED Kontrollleuchte grün, nach Störung des Detektionsfelds schaltet der angeschlossene Verbraucher (Beleuchtung) ein und die LED Kontrollleuchte beginnt orange zu leuchten. Zum automatischen Ausschalten kommt es in ca. 2 Minuten ± 30 Sekunden, wenn der PIR-Sensor keine Bewegung registriert (die LED Kontrollleuchte leuchtet wieder grün).

Position 4: PIR-Sensor arbeitet bei der Umgebungshelligkeit kleiner als 10 Lux. Nach Anchluss an das Stromnetz leuchtet die LED Kontrollleuchte grün, nach Störung des Detektionsfelds schaltet der angeschlossene Verbraucher (Beleuchtung) ein und die LED Kontrollleuchte beginnt orange zu leuchten. Zum automatischen Ausschalten kommt es in ca. 6 ± 1 Minuten, wenn der PIR-Sensor keine Bewegung registriert (die LED Kontrollleuchte leuchtet wieder grün).

PL Czujnik ruchu na podczerwień typu LX 20

Czujnik ruchu na podczerwień służy do automatycznego włączania oświetlenia w pomieszczeniach wewnętrznych. Czujnik reaguje na ciepło poruszających się osób w strefie jego działania. Podłączone urządzenie po naruszeniu strefy działania włącza się automatycznie na ustawiony czas.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	1200 W
Maksymalne obciążenie:		min. 5 s, maks. 6 min ± 1 min	
Czas włączenia:		360 ° (na suficie), 120 ° (na ścianie)	
Kąt widzenia:		< 10 luksów - światło dzienne (regulowane)	
Czułość:		6 m (< 24 ° C)	
Zasięg:		6m	

Temperatura pracy:

Wilgotność względna otoczenia:

Wysokość montażu:

Wykrywanie prędkości ruchu:

Zużycie energii:

Instalacja i podłączenie

Instalację może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

1. Czujnik umieszczamy w odpowiednim miejscu, gdzie na jego pracę nie będzie wpływale bezpośrednio strumień cieplnego powietrza

(np. przykład od grzejnika), światło słoneczne i inne zakłócenia. Wybieramy odpowiednie miejsce, najlepiej w poprzek obserwowanej strefy, na wysokość do 4 m. (rys. 1)

2. Zdejmujemy tylną osłonę czujnika (rys. 2)

3. Wyłączamy doprowadzenie energii elektrycznej, podłączamy przewody zgodnie ze schematem a później przyłączamy czujnik do stropu (patrz rys. 3)

4. Ustawiamy odpowiednie parametry czujnika PIR za pomocą przełącznika znajdującego się obok czujnika.

5. Po zainstalowaniu sprawdzamy wszystkie funkcje czujnika i poprawnośc jego ustawień.

Uruchomienie do pracy

Przełącznik umieszczony na boku czujnika PIR można ustawić w następujących położeniach:

Położenie 1: Czujnik PIR pracuje w dniu i w nocy. Po podłączeniu zasilania kontrolna dioda LED świeci na zielono, po ok. 5-10 s włącza się przyłączony odbiornik (lampa), a dioda LED świeci się pomarańczowo. Automatyczne wyłączenie następuje po czasie ok. 5 - 30 s od chwili, kiedy czujnik PIR przestanie działać.

Położenie 2: Czujnik PIR pracuje przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu mniejszym od 10 luksów. Po podłączeniu zasilania kontrolna dioda LED świeci na zielono, po naruszeniu strefy działania włącza się przyłączony odbiornik (lampa), a dioda LED świeci się pomarańczowo. Automatyczne wyłączenie następuje po czasie ok. 30 sekund od chwili, kiedy czujnik PIR przestanie działać.

Położenie 3: Czujnik PIR pracuje przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu mniejszym od 10 luksów. Po podłączeniu zasilania kontrolna dioda LED świeci na zielono, po naruszeniu strefy działania włącza się przyłączony odbiornik (lampa), a dioda LED świeci się pomarańczowo. Automatyczne wyłączenie następuje po czasie ok. 2 minut od chwili, kiedy czujnik PIR przestanie działać.

Położenie 4: Czujnik PIR pracuje przy natężeniu oświetlenia w otoczeniu mniejszym od 10 luksów. Po podłączeniu zasilania kontrolna dioda LED świeci na zielono, po naruszeniu strefy działania włącza się przyłączony odbiornik (lampa), a dioda LED świeci się pomarańczowo. Automatyczne wyłączenie następuje po czasie ok. 6 ± 1 minut od chwili, kiedy czujnik PIR przestanie działać.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZESEI zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozakowanego symboliem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu.

W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Masa sprzętu: 182 g

Obr./Obr./Picture/Abb./Rys. 1

</div

H LX 20 típusú infravörös mozgásérzékelő

Az infravörös mozgásérzékelő a világítás automatikus kapcsolására szolgál beltérben. Az érzékelő a mozgó szemelyek hőkibocsátására működik az érzékelő mezőn belül. A csatlakoztatott berendezés az érzékelőt mező megsérte után automatikusan kerüli kapcsolásra.

Műszaki paraméterek

Táplálás:	230 V~, 50 Hz	Maximális terhelhetőség:	1200 W
Kapcsolási idő:	min. 5 mp. max. 6 perc ± 1 perc	Érzékelés látószöge:	360 ° (a plafon), 120 ° (a falon)
Fényérzékenység:	< 10 lux - nappali világítás (beállítható)	Érzékelési hatósugár:	6 m (< 24 ° C)
Üzemeltetési hőmérséklet:	-20 ° C ~ +40 ° C	A környezet relativ páratartalma:	< 93 %
Telepítés magassága:	2 m ~ 4 m	Érzékelési mozgás sebessége:	0,6 ~ 1,5 m/s
Fogysásat:	0,5 W (személni állapotban 0,1 W)		

Telepítés és bekötés

- A szerelést csak megfelelő szakképzettekkel rendelkező személy végezheti.
 1. Szerelje fel az érzékelőt a megfelelő helyre, ahol működését nem befolyásolja meleg levegő közvetlen áramlása (pld. fűtőtest), napsütés, vagy más zavaró befolyás! Válasszon alkalmas helyet, legjobb a felügyelt felülettel kereszten, 6 m magasra (1. ábra).
 2. Szerelje le az érzékelő hátsó fedelét (2. ábra)!
 3. Kapcsolja ki az elektromos áram bevezetését, csatlakoztassa a vezetékeket a vázlat szerint, majd erősítse fel az érzékelőt a mennyezetet.
 4. Állítsa be az előírt paramétereit a PIR érzékelő oldalán található átkapcsolóval!
 5. Telepítés után tesztelje le az összes funkcióját és bizonyosodjon meg a megfelelő elhelyezésről!

Üzembe helyezés

- A PIR érzékelő oldalán található átkapcsoló a következő helyzetekbe lehet beállítani:
1. helyzet: Az érzékelő éjjel és nappal is működik. A tápláló hálózatra csatlakoztatás után zölden világít az ellenőrző LED kijelző, és kb. 5 ~ 10 másodperc eltelt után kapcsolja a fogaszót (világító testet), a LED kijelző narancssárgára fényt ad. Automatikus kikapcsolásra 30 másodperc után kerül sor attól számítva, mikor a PIR érzékelő már semmiféle mozgást sem észlel (a LED kijelző ismét zölden világít).
2. helyzet: A PIR érzékelő akkor működik, ha a környezet fényereje kisebb, mint 10 Lux értékű. A tápláló hálózathoz csatlakoztatás után a kontroll kijelző zölden világít, a felügyelt terület megsérülése után kapcsolja a csatlakoztatott fogaszót (világítótestet), és a LED kijelző narancssárgára fényt ad. Automatikus kikapcsolásra 30 másodperc után kerül sor attól számítva, mikor a PIR érzékelő már semmiféle mozgást sem észlel (a LED kijelző ismét zölden világít).
3. helyzet: A PIR érzékelő akkor működik, ha a környezet fényereje kisebb, mint 10 Lux értékű. A hálózatra csatlakoztatás után a kijelző LED díoda zölden világít, a felügyelt mező megsérülése után kapcsolja a fogaszót (világítótestet), és a LED kijelző narancssárgára kezd világítani. Automatikus kikapcsolásra akkor kerül sor, ha 6 ± 1 perc telik el attól számítva, mikor a PIR érzékelő már semmilyen mozgást sem észlel (a LED kijelző ismét zölden világít).
4. helyzet: A PIR érzékelő akkor működik, ha a környezet fényereje kisebb, mint 10 Lux értékű. A hálózatra csatlakoztatás után a kijelző LED díoda zölden világít, a felügyelt mező megsérülése után kapcsolja a fogaszót (világítótestet), és a LED kijelző narancssárgára kezd világítani. Automatikus kikapcsolásra akkor kerül sor, ha 6 ± 1 perc telik el attól számítva, mikor a PIR érzékelő már semmilyen mozgást sem észlel (a LED kijelző ismét zölden világít).

UA Інструкція до інфрачервоного датчика руху, тип LX 20

Інфрачервоний датчик руху призначений для автоматичного вимикання ламп у внутрішньому середовищі. Датчик реагує на тепло об'єктів, що рухаються в зоні детекції. При порушенні об'єктом зони детекції присідане обладнання автоматично вимикається на вказаний час.

Технічні параметри

Живлення:	230 V~, 50 Гц	Максимальне навантаження:	1200 Вт
Час спрацьування:	мін. 5 с., макс. 6 хв. ± 1 хв.	Кут детекції:	360 ° (на стелі), 120 ° (на стіні)
Чутливість до світла:	< 10 lux - днем світло (становлюється)	Межі зони детекції:	6 м (< 24 ° C)
Температура експлуатації:	-20 ° C ~ +40 ° C	Відносна вологість середовища:	< 93 %
Вага установлена:	2 м ~ 4 м	Швидкість руху, необхідна для детекції:	0,6 ~ 1,5 м/с
Витрати:	0,5 Вт (в режимі готовності 0,1 Вт)		

Іnstalacija ta pikkjuchene

Іnstalacija ta povinna provoditi osoba s videnovim kvalifikacijom.

1. Datich neobhodno stavitniti na pridite dla chogo mesta, voditn po rubej rubej na koyu robotu ne vplivatimut primi potok teplogo povitira (naprikial, vod opalovalniku pristroju) sonchye vypromyshniania ta iush faktori. Znaydiit pridite mesto, naiykae - vponere zoni, za koyu vedetsya stostrekjenija, na visoti ne blische 4 m (mal. 1).
2. Vidkopljut zadne kryshku daticha (mal. 2).
3. Vidkopljut vod elektronomeraj golivni kabel, pikkjucheni providi zgidno skemi a potom prikrjipit datich do steli (div. mal. 3).
4. Vstanoviti neobhodni parametri PIR daticha regulatorom, koyi zhadochnitsya zboju PIR daticha.
5. Poilis vstanovleniya daticha neobhodno perverititi vsei funkciu ta vewnititsya, zo voni pravilno naalagodjeni.

Vvedenie v eksplyuatayu

Pernerimak, rostavozamjenijskij zboru PIR daticha, можна peremikati v takîj poziciji:

Pozicija 1: PIR datich praciad veden' i voin. Piscia pikkjucheni do elektronomeraj svitit zelenia signalyal lampochka LED, cheras priblizheno 5-10 s. vimejcaszta pikkjucheni elektrichniy pristriy (lampa), a signalyal lampochka LED svitit oranzhevim svitom. Vse automatično vimejcaszta priblizheno 30 s piscia togo, koy PIR datich perestane otvymavat signalami po ruk (signalyal lampochka LED znova zelenia).

Pozicija 2: PIR datich praciad, kol' intenzivnosti navolkochnochno svitla menza, nizk 10 Lux. Piscia pikkjucheni do elektronomeraj svitit zelenia signalyal lampochka LED, piscia reestracii ruky v zoni detekcii vimejcaszta pikkjucheni elektrichniy pristriy (lampa), a signalyal lampochka LED svitit oranzhevim svitom. Vse automatično vimejcaszta priblizheno 2 x 30 s piscia togo, koy PIR datich perestane otvymavat signalami po ruk (signalyal lampochka LED znova zelenia).

Pozicija 3: PIR datich praciad, kol' intenzivnosti navolkochnochno svitla menza, nizk 10 Lux. Piscia pikkjucheni do elektronomeraj svitit zelenia signalyal lampochka LED, piscia reestracii ruky v zoni detekcii vimejcaszta pikkjucheni elektrichniy pristriy (lampa) a signalyal lampochka LED svitit oranzhevim svitom. Vse automatično vimejcaszta priblizheno 6 ± 1 xh. piscia togo, koy PIR datich perestane otvymavat signalami po ruk (signalyal lampochka LED znova zelenia).

Pozicija 4: PIR datich praciad, kol' intenzivnosti navolkochnochno svitla menza, nizk 10 Lux. Piscia pikkjucheni do elektronomeraj svitit zelenia signalyal lampochka LED, piscia reestracii ruky v zoni detekcii vimejcaszta pikkjucheni elektrichniy pristriy (lampa), a signalyal lampochka LED svitit oranzhevim svitom. Vse automatično vimejcaszta priblizheno 6 ± 1 xh. piscia togo, koy PIR datich perestane otvymavat signalami po ruk (signalyal lampochka LED znova zelenia).

RO Instrucțiune pentru senzorul-detector de mișcare, în infraroșu, tip LX 20

Senzorul-detector de mișcare, care lucrează în domeniul undelor infraroșii, este destinat conectării automate a unei instalații de iluminat într-un spațiu exterior. Senzorul reacționează la radiația termică a corpului persoanelor care se deplasează în cîmpul de detectare. Instalația de iluminat se va conecta în mod automat la rețea, după apariția unei perturbații a cîmpului de detectare, pe o durată de timp în prealabil ajustată.

Parametri tehnic

Tensiunea de alimentare:	230 V~, 50 Hz	Sarcina maximă:	1200 W
Timp de menținere în stare conectată:	min. 5 sec., max. 6 min. ± 1 min.	Deschiderea unghiului de detecție:	360 ° (pe tavă), 120 ° (pe perete)
Sensibilitatea luminoasă:	< 10 lux - lumină naturală (ajustabilă)	Raza de detecție (batăie):	6 m (< 24 ° C)
Temperatura de lucru:	-20 ° C ~ +40 ° C	Umiditatea relativă a mediului ambient:	< 93 %
Înălțimea de instalare:	2 m ~ 4 m	Viteză detectabilă a mișcării:	0,6 ~ 1,5 m/s
Consumul de energie electrică:	0,5 W (în stare stand by 0,1 W)		

Instalarea, inclusiv conectarea

Instalația trebuie executată de către o persoană care posedă o calificare corespunzătoare pentru aceasta.

1. Senzorul va fi amplasat într-un loc corespunzător, în care funcționează încă dinainte. Înlocuiți locurile unde doriți să fie amplasat senzorul, cel mai bine pe direcția transversală a suprafeței care urmează să fie supraveghetă la o înălțime de până la maximum 4 m (fig. 1).
2. Desurubati capacul din partea posterioră a senzorului (fig. 2).
3. Faceti deconectarea cablului de alimentare principală cu energie electrică, apoi efectuați legăturile de conexiune ale conductorilor conform schemei de conexiuni și fixați senzorul pe tavă (a se vedea fig. 3).
4. Ajustați parametrii necesari și senzorul de mișcare în infraroșu (PIR) cu ajutorul comutatorului, care se află amplasat într-o parte din partea laterală a senzorului.
5. După efectuarea instalației vor fi executate toate testele de funcționalitate ale senzorului și va fi verificată corectitudinea reglajelor efectuate.

Functie în funcțiune

Comutatorul, aflat pe una din părțile laterale ale senzorului PIR, poate selecta una din pozițiile următoare:

- Pozitia 1:** Senzorul-detector de mișcare PIR funcționează în timpul zilei și al noptii. După conectarea la rețea de alimentare se va lumina în verde dioda LED, indicând tensiunea de lucru, iar după aproximativ 5-10 sec., se va conecta și sarcina respectivă (lampa de iluminat), iar indicatorul de stare cu diodă LED vaince să lumineze oran. Deconectarea automată de la rețea a sarcinii se produce după aproximativ 5 ~ 30 sec., din momentul în care senzorul-detector de mișcare PIR nu a mai înregistrat nici o altă mișcare în cîmpul său de acțiune (indicatorul cu diodă LED se va lumina din nou în verde).

- Pozitia 2:** Senzorul-detector de mișcare PIR funcționează la o intensitate a lumini mediu înconjurator de mai puțin decât 10 lux. După conectarea la rețea la lumina verde indicatorul cu diodă LED, iar după detectarea unei perturbații în cîmpul păzit a va fi conectată sarcina (lampa de iluminat) și dioda LED vaince să lumineze oran. Deconectarea automată de la rețea a sarcinii se produce după aproximativ 5 ~ 30 sec., din momentul în care senzorul-detector de mișcare PIR nu a mai înregistrat nici o altă mișcare în cîmpul său de acțiune (indicatorul cu diodă LED se va lumina din nou în verde).

- Pozitia 3:** Senzorul-detector de mișcare PIR funcționează la o intensitate a lumini mediu înconjurator de mai puțin decât 10 lux. După conectarea la rețea la lumina verde indicatorul cu diodă LED, iar după detectarea unei perturbații în cîmpul păzit a va fi conectată sarcina (lampa de iluminat) și dioda LED vaince să lumineze oran. Deconectarea automată de la rețea a sarcinii se produce după aproximativ 6 ± 1 minute, din momentul în care senzorul-detector de mișcare PIR nu a mai înregistrat nici o altă mișcare în cîmpul său de acțiune (indicatorul cu diodă LED se va lumina din nou în verde).

- După conectarea la rețea la lumina verde indicatorul cu diodă LED, iar după detectarea unei perturbații în cîmpul păzit a va fi conectată sarcina (lampa de iluminat) și dioda LED vaince să lumineze oran.

Deconectarea automată de la rețea a senzorului se produce după aproximativ 2 minute ± 30 secunde, din momentul în care senzorul-detector de mișcare PIR nu a mai înregistrat nici o altă mișcare în cîmpul său de acțiune (indicatorul cu diodă LED se va lumina din nou în verde).

- Pozitia 4:** Senzorul-detector de mișcare PIR funcționează la o intensitate a lumini mediu înconjurator de mai puțin decât 10 lux. După conectarea la rețea la lumina verde indicatorul cu diodă LED, iar după detectarea unei perturbații în cîmpul păzit a va fi conectată sarcina (lampa de iluminat) și dioda LED vaince să lumineze oran. Deconectarea automată de la rețea a sarcinii se produce după aproximativ 6 ± 1 minute, din momentul în care senzorul-detector de mișcare PIR nu a mai înregistrat nici o altă mișcare în cîmpul său de acțiune (indicatorul cu diodă LED se va lumina din nou în verde).

SLO INFRARDEČE TIPALO GIBANJA, tip LX 20

Nařeđeče tipalo gibanja služi za samodejno vkllop in izklop luči v notranjih prostorih. Tipalo reagira na telesno temperaturu oseb, ki se nahajajo v bližini v zaznavnem polju. Ko tipalo v zaznavnem polju zazna spremembu temperature, se vključi naprava in deluje nastavljen čas.

Tehnični parametri

Napajanje:	230 V~, 50 Hz	Največja možna el. obremenitev:	1200 W
Čas vklapa:	min. 5 s, max. 6 min. ± 1 min	Kot odprtjanja:	360 ° (na stropu), 120 ° (na steni)
Občutljivost na svetlobi:	< 10 lux - dnevna svetloba (nastavljivo)	Doseg zaznavanja:	6 m (< 24 ° C)
Temperaturni razpon:	-20 ° C ~ +40 ° C	Relativna vlažnost okolja:	< 93 %
Vrhina za namestitev:	2 m ~ 4 m	Hitrost hoje, ki zadostuje da osebo tipalo zazna: 0,6 ~ 1,5 m/s	
Poraba:		0,5 W (v stanju pripravljenosti 0,1 W)	

Instalacija in prikljucitev

Napravo lahko instalira le oseba, ki je zato ustrezo izobrazena.

1. Tipalo namestimo na urezno mesto, kjer njegovo delovanje ne bo pod vplivom toplega zraka (npr. v bližini centralnega ogrevanja itd.), neposrednih sončnih žarkov in drugih podobnih vplivov. Izberite primoer mesto, najbolje bo - oziraje se na varovano površino - prečino, v višino največ 4 m. (slika 1)
2. Sremite zadnji pokrov tipala (slika 2).
3. Izklopiti glavni dovod el. energije, prikljucite vodnike tako kot prikazuje shema in nato tipalo pritrjdite na strop. (Glej sliko 3).
4. Nastavite zaznamevanje parametre čitila PIR s pomočjo stikala, nameščenega po strani tipala.
5. Ko namestimo vse dele, preverimo delovanje vseh funkcij in nastavitev naprave.

Nastavitev/Uporaba

Stikalo, ki je nameščeno na strani tipala, je možno nastaviti v naslednjem položaju:

- Položaj 1:** Tipalo deluje tako podnevi, kot tudi ponoc. Ko bo priključena v napajalno omrežje, bo kontrolna lučka LED svetla zeleno, po priključku 5-10 s se bo vklaplji priključeni porabnik (luč), kontrolna lučka LED pa bo začela svetiti oranžno. Ko tipalo ne bo zaznalo nobene gibanja, se bo po kakšnih 5 ~ 30 s samodejno izklopilo, kontrolna lučka LED pa bo zopet zazvetila zeleno.

- Položaj 2:** Tipalo deluje takrat, ko je intenzivnost svetlobe v njegovi bližini nižja kot 10 Lux. Ko bo priključena v napajalno omrežje, bo kontrolna lučka LED svetla zeleno, ko je varovano območje moteno, se bo vklaplji priključek porabnika (luč) in kontrolna lučka LED bo začela svetiti oranžno. Ko tipalo ne bo zaznalo nobene gibanja, se bo po kakšnih 30 s avtomatsko izklopilo (kontrolna lučka LED pa bo zopet zazvetila zeleno).

- Položaj 3:** Tipalo deluje takrat, ko je intenzivnost svetlobe v njegovi bližini nižja kot 10 Lux. Ko bo priključena v napajalno omrežje, bo kontrolna lučka LED svetla zeleno, ko je varovano območje moteno, se bo vklaplji priključek porabnika (luč) in kontrolna lučka LED bo začela svetiti oranžno. Ko tipalo ne bo zaznalo nobene gibanja, se bo po kakšnih 2 minutah + 30 sekundah avtomatsko izklopilo (kontrolna lučka LED pa bo zopet zazvetila zeleno).

Položaj 4: Tipalo deluje takrat, ko je intenzivnost svetlobe v njegovi bližini nižja kot 10 Lux. Ko bo priključena v napajalno omrežje, bo kontrolna lučka svetla zeleno, ko je varovano območje moteno, se bo vklaplji priključek porabnika (luč) in kontrolna lučka LED pa začela svetiti oranžno.

Ko tipalo ne bo zaznalo nobene gibanja, se bo po kakšnih 6 + 1 minutah avtomatsko izklopilo (kontrolna lučka LED pa bo zopet zazvetila zeleno).

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Garancijski rok se pricina z dnevnim izročitve in traja 24 meseca.

2. EMOS s.r.o. jamic kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravi vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarnečne napake v materialu ali izdelavi - oz. zamjenjal proizvod.

3. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.

4. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave ovkare, lahko prizadeta stranka zahteva nowega ali vracilo plačevanja zneska.

5. Garancijski rok, če je okvara nastala zaradi:

- predelava brez odobritve proizvajalca

- neuvoštevanje navodil za uporabo aparata.

6. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtev tak, da ugotovljeni okvaro prijava pooblaščeni delavnici (EMOS s.r.o., Kidričeva 38, 3000 Celje) pisan. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavio povrzoči Škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavl